

# 加工物基準位置測定器 ポイントマスター

## LEDが"360°発光リング"になって より見やすくなりました




### PMCシリーズ

### バッテリーアラーム機能付

- ●タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達。
- ●バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせ。

### 「ストレートシャンクタイプ ]











加工物·機械 お知らせ に対応


お知らせ

低下をLEDの点滅 にてお知らせ

型式	φDs	L	L <sub>1</sub>	バッテリー	質量 (kg)
PMC-20R	20	100	60	LR1×2 (単5)	0.3
-32R 🐠	32	100	60	LR1×2 (単5)	0.5

\_\_\_\_\_ 1. スタイラス**ST38-6P**が付属しています。型式末尾にSの付く タイプはφ6円筒スタイラス**ST38-6×6**が付属しています。

### [BBT/BTシャンクタイプ]



## ビッグプラス (BBTシャンク) はビッグプラス主軸にも、 既存の**BT主軸の機械**にもご使用いただけます。

### BBTシャンクタイプ

型式	L	バッテリー	質量 (kg)
BBT40-PMC-130R PMC-130RS	130	LR1×2 (単5)	1.2
BBT50-PMC-160R	160	LR03×2 (単4)	4.0

タイプは $\phi$ 6円筒スタイラス**ST38-6×6**が付属しています。

### BTシャンクタイプ

012122212			
型式	L	バッテリー	質量 (kg)
BT40-PMC-130R	130	LR1×2 (単5)	1.2
BT50-PMC-160R	160	LR03×2 (単4)	4.0

1. スタイラス**ST38-6P**が付属しています。型式末尾にSの付く タイプはか6円筒スタイラスST38-6×6が付属しています。

絶縁性のワーク・セラミックベアリング仕様の機械に は、ご使用できません。ポイントマスタープロをご使用 ください。



## ご注意

センタスルー用のプルボルト(穴あき)は使用できま せん。但し、センタスルー仕様の機械の給油ノズルの関係上穴あきプルボルトしか使用できない場合は、 最寄りの販売元にご相談ください。

スタイラス復元精度	±1μm (2σ)	
オーバートラベル	XY ±12mm Z 5mm	
測 定 圧	XY 0.8N Z 3.8N	
	PMC-20R,20RS,32R,32RS	連続107時間
バッテリー寿命	BBT(BT)40-PMC-130R,130RS	
	BBT(BT)50-PMC-160R,160RS	連続136時間

- 1. 上記仕様は付属スタイラス使用時の値です。
- 2. 測定圧は0.2mmオーバーストロークしたときの値です。

## PMGシリーズ

●タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。






導電性の工具や 加工物・機械に対応

や 全周点灯で 対応 お知らせ


### [ストレートシャンクタイプ]



型式	φDs	ш	L <sub>1</sub>	バッテリー	質量 (kg)
PMG-10R	10	85	50	CR1632	0.2
-20R 💯	20	80	60	LR1×2 (単5)	0.2
-32R 💯	32	80	60	LR1×2 (単5)	0.5

 スタイラスST38-6Pが付属しています。型式末尾にSの付く タイプはφ6円筒スタイラスST38-6×6が付属しています。

### [ モールステーパタイプ ]



型式	MT No.	L	バッテリー	質量 (kg)
PMG-MT2R	MT2	90	CR1632	0.3
-MT2RS				

1. スタイラス**ST38-6P**が付属しています。型式末尾にSの付く タイプはφ6円筒スタイラス**ST38-6×6**が付属しています。

### "注意

絶縁性のワーク・セラミックベアリング仕様の機械に は、ご使用できません。ポイントマスタープロをご使用 ください。

- スタイラス復元精度
   ±1μm (2σ)

   オーバートラベル
   XY ±12mm Z 5mm


   測定圧
   XY 0.8N Z 3.8N

   バッテリー寿命
   PMG-20R,20RS,32R,32RS
   連続175時間

   PMG-10R,10RS,MT2R,MT2RS
   連続40時間
- 1. 上記仕様は付属スタイラス使用時の値です。
- 2. 測定圧は0.2mmオーバーストロークしたときの値です。


### ■交換スタイラス (別売品) PMC,PMGシリーズ用

・スタイラス部分が分離できるように、M3のねじ込み式になっているため、スタイラスが傷付いた時やワークの形状により、スタイラスの交換ができます。



型式	図	L	L1	φd	質量(g)	スタイラス先端	対 応
ST28 -1P	4		2	1	2.0		
-2P	'	28	8	2	2.0	超硬	PMG · PMC
-3P	2	20	17	3	2.5	起使	FINIG FINIC
-4P	4	-	22	4	2.9		
ST38 -6P	3	38	32	6	4.8	鋼(SUS)	PMG · PMC
-6×6	4	30	32	O	4.8	到(303)	PMG□□RS · PMC□□RS
ST50 -4P		50	43		4.5		
ST70 -4P	2	68	61	4	5.6	超硬	PMG · PMC
ST100-4P		98	91		7.5		

\*\*ST38-6×6のスタイラスは、PMG $\square$ RS・PMC $\square$ RS専用です。対応以外のセンサに取り付けますとスタイラスの振れ精度が悪くなります。



異形状の加工物・プラスチック 金型のテーパ形状の測定に最適。

型式	ST15-50K
----	----------

※PMG·PMCシリーズ専用です。